

SolidWorks 曲面建構與進階外觀設計



| 1 訓練需求 | 曲面為 SolidWorks 內建模組,具備簡學易用立即上手的特性,雖然曲面為高階作業,不須具備極高 SolidWorks 專業能力,以及理解高階難懂的術語,即可完成曲面建模。 透過曲線、曲面原理認識曲面間品質連續,這些理論基礎可加強曲面學習效率。 | | | |
|--|--|-------------|---|---------------------|
| 2 課程日期 | 本班公告 | 3 時間/ | 人數 依本單位 | 訂定 |
| 4 時數/場地 | 依網頁/2F CAD電腦都 | 数室 5 教學設 | 個人電腦 廣播、So | 、投影機、中央 lidWorks |
| 6 師資 | 鍾隆嘉 SolidWorks 原廠訓練中心主任、論壇站長與技術顧問 | | | |
| 7 教材 | 1. 書籍: SolidWorks 專業工程師訓練手冊[6]-集錦 2:結構管路、鈑金、模 具、曲面 2. 電子檔:模型檔案、PDF 3. 曲面技術與實務投影片 4. 曲面品質與檢查實務投影片 | | | |
| 8 課程大綱 | 1. 曲面原理與製作手法:投影片迅速理解本周主題與學習範圍 | | | |
| SolidWorks WALKING ME THO THE PROPERTY OF THE | 2. 邊界曲面/填補曲面:認識差異與特性 3. 曲率、斑馬紋、網格:查看製作過程、品質與外型 4. 偏移、旋轉、延伸實務應用:加強對曲面指令要求的認知 5. 曲線製作與控制:完成 NURBS 曲線 6 實務探討:學會查看曲面建構的靈活度 | | | |
| 9 學習效益 | 1. 學過 | 2. 會畫 | 3. 熟練 | 4. 專業 |
| 依據 CAD人員技能評估 | ☑學過1級 ☑學過2級 | ☑會畫1級 ☑會畫2級 | ☑熟練 1 級 ☑熟練 2 級 | ☑專業 1 級 ☑專業 2 級 |
| | ☑學過3級 | ☑會畫3級 | ☑熟練 3 級☑熟練 4 級 | □專業 3 級 □專業 4 級 |



SolidWorks 曲面建構與進階外觀設計



課前說明

SolidWorks 是全世界第一個將曲面整合在同一系統中,換句話說不須附加也您不必額外添購該模組,可以立即將曲面附加在零件上增加建模能力。

1997年達梭併購SolidWorks,納入旗下產品線後,將CATIA曲面功能移植給SolidWorks, 且 CATIA 是全世界第一套發表曲面工具的軟體。經多年演進 SolidWorks 曲面操作簡便且功 能強大,SolidWorks 曲面已經成為全世界工程師與院校認可的建模技術。

曲面指令很多類似,必須了解指令特性克服,例如:只會畫有畫過的產品,換另一個就不會了,就要回歸觀念克服。

曲面屬如虎添翼也是建模另一個考量,曲面不同實體建模,曲面要配合理論來支撐,才有辦法將達到業界所謂的曲面要求,曲面讓工程師擁有另一項專業,以及未來建模學習方向。

- 1. 可以達到曲面設計 80%以上效益。
- 2. 多了建模思考方向,突破傳統特徵功能限制、加強建模能力
- 3. 破除畫不出來的模型必須由曲面完成不可
- 4. 實體建構無法滿足時,就要曲面輔助達到模型設計的需求
- 5. 破除曲面一定很難或很高階的印象
- 6. 認識曲面原理,多了學習方向
- 7. 曲面是高階的普世價值也是捷徑,你不能不會曲面



接觸 SolidWorks 之前,透過投影片介紹曲面認知、曲面建模建模技術、學曲面的好處、…等,為曲面課程注入準備。

SOLIDWORKS 曲面認知與演進





SolidWorks 曲面製作方式



68-90-3 SolidWorks 曲面製作方式





SolidWorks 曲面建構與進階外觀設計




A 曲面-伸長 (Extrued Surface) ❖

俗稱伸長曲面,念起來比較順□。◆與●觀念相同要有草圖。




B 平坦曲面 (Planar Surface) ■

用草圖或模型邊線產生平面。由指令訊息得知:使用草圖或一組邊線來產生平坦曲面。



C 縫織曲面 (Knit Surface) ¥

將多個相鄰曲面合併成單一本體,顧名思義把曲面縫起來。由指令訊息得知:將兩個或 多個相鄰但非相交曲面合併,重點:相鄰、非相交。




D 修剪曲面 (Trim Surface) ◆

就是曲面除料,如同◙一樣使用率很高。曲面沒有除料指令,也只要他可以完成。




SolidWorks 曲面建構與進階外觀設計






E 邊界曲面 (Boundary-Surface) ◈

進行單方向或2方向成形,可產生高品質目精確曲面,適合複雜外型。



F 填補曲面◆

將封閉草圖或封閉的模型邊界,完成填補也就補破面,使用率極高。



OP-66 SolidWorks 曲面建構與進階外觀設計簡章 2025/7/8 4 / 14




SolidWorks 曲面建構與進階外觀設計




G 加厚 (Thicken) ♥

將曲面本體增加等厚度形成實體,若是封閉曲面可形成實體。▶有些翻譯厚面、厚度,功能上算薄殼▶相反。




H 偏移曲面又稱複製曲面(Offset) №

將所選本體或面偏移,最大特性製作曲面本體,讓後續指令進行。≶原理和▶─樣,不過功能比▶陽春。



I 旋轉曲面 (Revolved Surface) ◎

做法和❷相同。已經有橢圓底座實體,利用❷→圖完成雙曲面造型。



J 延伸曲面(Extend)❖

以現有曲面或模型邊線進行長度延伸,算是第 2 特徵,也是不需草圖的指令,常用在加 長或加大目前曲面。




SolidWorks 曲面建構與進階外觀設計






K 恢復修剪曲面(Untrim)❖

顧名思義復原曲面至未修剪狀態,例如:點選曲面上的圓、三角形、不規則圓,都可恢 復未修剪狀態。




L 刪除面 (Delete Face) 🖟

刪除所選面並協助修復。2.刪除孔面(Delete Hole)록,刪除所選邊線並修復。



M 取代面 (Replace Face 又稱置換面) №

以曲面本體變換所實體面




N 移動面 (Move) ₩

進行所選面偏移、移動、旋轉。




SolidWorks 曲面建構與進階外觀設計






O 掃出曲面 (Sweep Face) ♪

原理和實體掃出✔相同,都是輪廓+路徑,比較不同是輪廓為開放狀態。



P 疊層拉伸曲面(Loft)♣

原理和實體•相同,都是 2 個以上輪廓成形,不同是輪廓為開放狀態。疊層拉伸應用範圍會比掃出廣,學會建模深度與廣度,更是通往進階之路。




Q 規則曲面 (Rule Surface) ┛

指定模型邊線為曲面延伸,並定義延伸長度,此指令屬於第2特徵,算是萬用指令用看就會。最大優點成形速度快,不需要草圖並彈性調整曲面。




SolidWorks 曲面建構與進階外觀設計






R 圓頂(Dome,插入→特徵) ●

在模型面產生凹凸,是第 2 特徵也是不需草圖的特徵,很多人用≥完成圓頂,其實不必這麼麻煩。



S 彎曲 (Flex) №

對模型局部或整體變更形狀,觀念和變形®一樣。利用彎折、扭轉、拔梢、伸展完成造型變更,很多曲面由這手法用改的完成,而非看到甚麽畫甚麽。




T 變形 (Deform) №

局部或整體變更形狀,不必考慮特徵限制,對複雜外型或變更幾何時很有用,因為傳統草圖或特徵建構這些外形會花太多時間。




SolidWorks 曲面建構與進階外觀設計






U 自由形態 (Freeform) №

對所選面產生曲線和控制點,拖曳控制點拉伸曲面。SW 也有拖曳點就能控制曲面能力,和先前建構方式不同,先前皆由草圖或模型邊線產生曲面。




V 不規則曲線 (Spline,又稱 B-Spline、雲形線) №

由點和曲線構成,將點聯結起來並平滑地通過每個點。



W 曲率與連續


定義 2 條曲線平滑度,由曲率梳形看出連續情形,例如:曲線方向得知上下曲率梳形變化。






SolidWorks 曲面建構與進階外觀設計





X 斑馬紋図

無法目視得知曲線或曲面連續情形,必須藉由電腦協助,最常用斑馬紋▼,他如同斑馬身上以黑白相間檢查曲面相接是否接觸,曲面縐褶、瑕疵、凹陷。



Y 曲面品質図

判定 2 面之間平滑度,無法用眼睛直接看出曲面連續性。曲面品質平滑度可由 Graph 字母 G 後面跟一個數字指定,Graph 它 Graph 会 G 多面跟一個數字指定,Graph 会 G 多面配一個數字指定,Graph 会 G 多面配一個數字指定,Graph 会 G 多面配一個數字指定,Graph 会 G 多面配置,G 多面配一個數字框定,Graph 会 G 多面配一個數字框定,Graph 会 G 多面配一個數字框定,Graph 会 G 多面配一個數字框定,Graph 会 Graph 会 G 多面配一個數字框定,Graph 会 Graph Graph Graph 会 Graph Graph




Z 曲面顯示曲率 (Curvature) ■

分析值與色彩。曲率常用在面高低起伏(凹凸變化),斑馬紋與曲率可同時顯示,本節說明色彩、曲率值。




SolidWorks 曲面建構與進階外觀設計






4-13 漸消面製作

兩個相接的造型,在曲面上有高度差並 產生面逐漸消失的美觀效果,常用在局部性 裝飾性造型。漸消面可以分成兩大類,分別 為凸起與凹陷。



4-14 車門鈑金造型


將已知的曲面透過曲面修剪與填補完成 車門造型,可以加強曲面造型專業。



4-15 曲面圓角

修剪曲面並完成圓角作業,圓角指令與特徵圓角相同,所以操作上一致。利用修剪曲面之標準或相互,再度學習兩這之間的差異外,也可以加深修面曲面的 羅輯性。

想法更靈活,原本會想用兩條邊線完成輪廓疊 層拉伸選擇,其實並非們常想的那兩邊。



4-16 遙控器繪製

本節可學到業界遙控器繪製,繪製過程中會使用到:旋轉曲面、曲面除料、分割線…等。





SolidWorks 曲面建構與進階外觀設計




4-17 曲面不連續的改善

這是一個 G1 連續的喇叭,調整為 G2 連續的品質。可學會如何修改而非重新建模並滿足曲面連續性。



4-18 肥皂盒補面


透過曲面邊界完成肥皂盒補面作業,並 形成實體。製作過程可學到曲面連續性控制, 其中之一完成曲線相切條件即可。




4-19 車架

學習補面經驗,並從中學到邊界的重要性。透過疊層拉伸,將不相連的模型分別把麵補 起來,有瞭第一個疊層拉伸曲面,就會有邊界可以參考。 共有三處要修補,先從上方修補 > 右方修補 > 下方修補。









6 曲面實務


曲面最終目地是實體,實體才可進行更進一步應用,課後學員會感受到建模多了一項考量,並學會建模的想法不是單向,而是多項思考,也破除畫不出來模型必須由曲面完成不可。

每到課程結束都會意猶未盡,還想多嘗試幾道題目來演練,不過曲面精神已經學會,坊間有很多書籍都有很多曲面練習題目,對於學習攜充已經具備能力,甚至發揮到職場上。



SolidWorks 曲面建構與進階外觀設計







SolidWorks 曲面建構與進階外觀設計



