

### SolidWorks CSWP 國際認證簡章







This certifies YULIN BAI

has successfully completed the requirements for

SolidWorks Professional - Mechanical Design

and is entitled to receive the recognition

and benefits so bestowed

AWARDED on July 27 2013



C-U38ADH7SZX

### 1 CSWP 認證計劃

CSWP 全名為 <u>Certified SolidWorks Professional</u>, <u>Professional</u> 為 <u>SolidWorks</u> 專業工程師認證,在全球極具公信力國際性認證。

#### 1-1 不同於 CSWA

CSWP 不同於 CSWA, CSWP 認證目的測試使用者對 SolidWorks 專業知識以及針對模型動向進行模型修改…等。

CSWP 認證為線上考試制度,時間為 220 分鐘,測驗結束後可以得知成績,並可下載 CSWP 證書,該證書為高解析度 PDF 文件。

### 2 CSWP 認證目的

CSWP認證目的協助企業驗證員工對 SolidWorks 操作,透過公正全面的測試是否具備SolidWorks 專業知識並從事設計作業。







#### 問題 1 基礎零件建模一步驟 1 最好 30 分內完成

· 系統單位: MMGS

。小數位數:2

。零件原點:任意

 $\circ$  A = 63 B = 50 C = 100

。此零件為薄殼件,所有孔都完全貫穿。

。零件材質:**黃銅(Copper)** 

。密度 = 0.0085 g/mm<sup>3</sup>

### 問題1基礎零件建模一步驟2

 $\circ$  A = 60 B = 64 C = 140 D = 19

。此零件質量為何(公克)? 1006.91

### 問題1基礎零件建模一步驟3


 $\circ$  A = 50 B = 70 C = 160 D = 23

。此零件質量為何(公克)? 1230.82









### 問題 2 進階零件建模一步驟 1 最好 30 分內完成

。零件材質:**黃銅(Copper)** 

。密度 =0.0085 g/mm<sup>3</sup>

· 系統單位: MMGS

。小數位數:2

。零件原點:任意

· A = 100 所有孔都是完全貫穿 各別定義的除外。

### 問題2 進階零件建模一步驟2



### SolidWorks CSWP 國際認證簡章

$$A = 60$$

$$B = 64$$

$$A = 60$$
  $B = 64$   $C = 140$   $D = 19$   $E = 25$ 

$$D = 19$$

$$E = 25$$

此零件的質量為何(公克)? 2859.51


### 問題2 進階零件建模-步驟3

$$C = 130$$

$$D = 15$$

$$E = 40$$

此零件質量為何(公克)? 3218.14









#### 問題3基礎零件一步驟1 最好60分內完成

完成以下圖形建模,以該模型為主要設計,分別完成三個問題。

。 零件材質: **合金鋼** 

。密度=0.0077 g/mm<sup>3</sup>

· 系統單位: MMGS

。小數位數:2

。零件原點:任意

• 所有孔完全貫穿,各別定義除外

。使用圖面所示參數進行設變和增加數學關係式

• A = 213 B = 200 C = 170 D = 130 E = 41

F = 異形孔精靈標準… F5 緊度:**緊密** 

F1 鑽孔類型: **柱孔** F6 貫穿孔直徑: **15** 

F2 標準: Ansi Metric F7 柱孔直徑: 30

F3 類型: **六角螺栓** F8 柱孔深度: 10

F4 鑽孔大小: M8 F9 終止型態: 完全實穿

完成以下數學關係式

 $\circ X = A/3$ 

 $\circ$  Y = B/3 + 10mm






### SolidWorks CSWP 國際認證簡章

特別注意:圖面大小與您建構的模型無關,因為尺寸不同並不會影響題目圖示。

#### 此零件質量為何(公克)?


- a) 14139.65 b) 14298.56 c) 15118.41 **d) 14207.34**











#### 問題3基礎零件一步驟2最好50分內完成

進行以下設變參數並填入答案,未標示之設變參數或數學關係式與上題相同。

• A = 225 B = 210 C = 176 D = 137 E = 39

此零件質量為何(公克)? 16490.45

### 問題3基礎零件一步驟3最好50分內完成

進行以下設變參數並填入答案,未標示之設變參數或數學關係式與上題相同。

• A = 209 B = 218 C = 169 D = 125 F = 41

此零件質量為何(公克)? 100.47

### 問題4進階零件一步驟1最好60分內完成

修改模型並非重建,並進行以下的設變

零件材質:合金鋼



### SolidWorks CSWP 國際認證簡章



。密度=0.0077 g/mm<sup>3</sup>

。系統單位:MMGS

。小數位數:2

。零件原點:任意 所有孔都是完全貫穿 各別定義除外

。使用圖面所示參數進行設變和增加數學關係式

• A = 221 B = 211 C = 165 D = 121 E = 37

修改以下數學關係式

 $\circ X = A/3$   $\circ Y = B/3 + 15mm$ 


此零件質量為何(公克)?

a) 13095. 40 b) 13206. 40 c) 13313. 35 d) 13395. 79





## SolidWorks CSWP 國際認證簡章





### SolidWorks CSWP 國際認證簡章



#### 問題4 進階零件一步驟2 最好10分內完成

進行以下設變參數並填入答案,未標示之設變參數或數學關係式與上題相同。

• A = 229 B = 217 C = 163 D = 119 E = 34

此零件質量為何(公克)? 14208.00

### 問題5底座基礎零件-步驟1

完成以下圖形建模以該模型為主要設計,分別完成2個問題。

。零件材質:銅

。密度 = 0.0089 g/mm<sup>3</sup>

。系統單位:MMGS

。小數位數:2

。零件原點:任意

。厚度=2mm


• A=59. 5

此零件質量為何(公克)? 768.83





### SolidWorks CSWP 國際認證簡章



### 問題5底座基礎零件-步驟2

進行以下設變參數並填入答案。A=81.5

此零件質量為何(公克)? 8696. 4372

### 問題6底座進階零件-步驟1

承上題之材質與密度相同,進行以下圖形繪製,別完成2個問題。


- 。當大小變更時,圓弧保持相切。
- 。所有孔均配合圓角中心日為貫穿。
- ∘ A=66 ∘ B=74

此零件質量為何(公克)? 6886.79









### 問題6底座進階零件-步驟2

進行以下設變參數並填入答案

∘ A=83 \ B=84

零件質量為何(公克)? 8696.44

### 問題7底座高階零件-步驟1

承上題之材質與密度相同,進行以下圖形繪製,別完成2個問題。


- 。所有孔均配合圓角中心且為貫穿
- 。抑制薄件特徵
- 。肋材為圓中心伸長
- 。半圓除料以導角中心





### SolidWorks CSWP 國際認證簡章


此零件質量為何(公克)? 9211.94







### SolidWorks CSWP 國際認證簡章



### 問題7底座高階零件-步驟2

進行以下設變參數並填入答案

此零件質量為何(公克)? 9843.85

### 問題 8 ENGIN 之 Block 零件繪製 - 步驟 1

ENGIN為組合件包含 BLOCK、Piston、Crank與Crank Shift,以下問題將建構每個

下游零件並進行組裝,以BLOCK為主要設計,BLOCK尺寸為變數進行關聯性變更。

• 零件材質:6061 鋁合金

。密度 = 0.00975 lb/in^3

。系統單位:IPS

。小數位數:3

。零件原點:A尺寸圓心




### SolidWorks CSWP 國際認證簡章



- 。模型兩側對稱

此零件的質量為何(英鎊)? 66.435

此零件質量中心? X= 0 Y= 4.74 Z=0



### 問題 8 ENGIN 之 Block 零件繪製-步驟 2

進行以下設變參數並填入答案,建議在零件製作模型組態

此零件的質量為何(英鎊)?65.623



### SolidWorks CSWP 國際認證簡章




此零件質量中心? X= 0 Y= 4.806 Z=0

### 問題 9 ENGIN 之 Block 零件組裝-步驟 1

承上題將 BLOCK 零件組裝,確定零件與組合件座標位置,將該組合件命名為

ENGIN,建議在零件與組合件分別製作相對應的模型組態

此組合件質量中心? X= 0 Y= 4.806 Z=0



### 問題 9 ENGIN 之 Block 零件組裝-步驟 2

進行以下設變並填入答案







此組合件質量中心? X= 0 Y= 4.953 Z= 0

### 問題 10 ENGIN 之 Piston 繪製 - 步驟 1

進行Piston零件建構,儲存檔案後分別完成2個問題。


。 零件材質:6061 鋁合金

。密度 = 0.00975 lb/in^3

。系統單位:IPS

。小數位數:3

。B=3.55、零件質量為何(英鎊)? 0.314





### SolidWorks CSWP 國際認證簡章



#### 問題 10 ENGIN 之 Piston 繪製-步驟 2

承上題,進行以下設變並填入答案

• B=4. 5


零件質量為何(英鎊)? 0.43

### 問題 11 組合件設計 Piston 關聯零件-步驟 1

在 Engin 組合件將 Piston 與 Block 進行組裝, Pistion 直徑與 Block 進行關聯設計同時予以設變,更改 Block 參數並回答問題。

∘ A=4, 2 ∘ B=4 ∘ C=9 ∘ D=3, 5

組合件質量中心? X= 0 Y= 5.021 Z=0





### SolidWorks CSWP 國際認證簡章



#### 問題 11 組合件設計 Piston 閣聯零件-步驟 2

承上題此組合件質量? 72.705

### 問題 12 ENGIN 之 Crank Shift 繪製-步驟 1

進行Crank Shift 零件建構,製作數學關係式以及連結數值。

1 在圓盤間距C、D兩變數分別製作數學關係式

2 0.5的板厚製作連結數值

。 零件材質:6061 鋁合金

。密度 = 0.00975 lb/in^3

。系統單位:**IPS** 

。小數位數:3


。零件原點:未指定

此零件質量為何(英鎊)? 10.304









#### 問題 12 ENGIN 之 Crank Shift 繪製-步驟 2

承上題,進行以下設變並填入答案

∘ A=4. 2 ∘ C=9 ∘ D=3. 5

此零件質量為何(英鎊)? 11.347

### 問題 13 組合件設計 Crank Shift 關聯零件-步驟 1

在 Engin 組合件將 Crank Shift 與 Block 進行組裝, Crank Shift 直徑(A)

深度(C)與Block 進行關聯設計,更改Block 參數並回答問題。


此組合件質量中心? X= 0 Y= 4.326 Z=0.0

此組件質量為何(英鎊)? 78.303









### 問題 13 組合件設計 Crank Shift 關聯零件-步驟 2

承上題,更改 Block 以下設變並填入答案

∘ A=5 ∘ B=3 ∘ C=9. 5 ∘ D=4

此組合件質量為何(英鎊)? 87.675

此組合件質量中心? X= 0 Y= 4.311 Z=0




### SolidWorks CSWP 國際認證簡章



### 問題 13 組合件設計 Crank Shift 關聯零件-步驟 3

承上題,顯示 Block、Piston、Crank Shift 並填入答案

組合件質量為何(英鎊)? 91.122 , 質量中心? X= 0 Y= 4.314 Z=0



### 問題 14 ENGIN 之 Connecting Rods 繪製一步驟 1

進行Connecting Rods零件建構

• 零件材質: 6061 鋁合金

。密度 = 0.00975 lb/in<sup>3</sup>

。系統單位:IPS




### SolidWorks CSWP 國際認證簡章



。小數位數:3

。E=6、零件質量為何(英镑)? 0.259



### 問題 14 ENGIN 之 Crank 繪製-步驟 2

承上題,進行以下設變並填入答案

•E=5 , 此組合件質量為何(英鎊)? 0.235

### 問題 15 ENGIN 組合件組裝一步驟 1

在 Engin 組合件將 Connecting Rods 進行最後組裝,更改 Block 與 Connecting Rods 參數並回答問題。


∘ A=3 ∘ B=3. 5 ∘ C=9 ∘ D=3. 25 ∘ E=6 ∘ F=20


組合件質量為何(英镑)? 91.332 質量中心? X=-0.06 Y=4.37 Z=0





### SolidWorks CSWP 國際認證簡章











### 問題 15 ENGIN 組合件組裝一步驟 2

承上題,進行以下設變並填入答案

∘ A=2. 5 ∘ B=4 ∘ C=10 ∘ D=3. 5 ∘ E=7 ∘ F=120

此組合件質量為何(英鎊)? 99.969

質量中心? X= -0.09 Y= 4.39 Z=0